

Na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym stosuj się do następujących zasad:



Nie wchodź do stref zakazanych tj. na stacje produkcyjne lub magazynowe, chyba że zostałeś do tego upoważniony



Nie pal tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi miejscami



Wnoszenie alkoholu i innych środków odurzających lub przebywanie w stanie po ich spożyciu jest surowo zakazane



Fotografowanie i filmowanie możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnego zezwolenia



Na terenie całego zakładu obowiązują wszystkie przepisy Kodeksu Drogowego w tym ograniczenie prędkości do 30km/h

Informacje o zagrożeniach

Niebezpieczne substancje chemiczne oznakowane są za pomocą odpowiednich piktogramów:



W miejscach występowania substancji niebezpiecznych zachowaj szczególną ostrożność oraz korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej

Podczas pobytu w wyznaczonych obszarach, stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej:



Odzież roboczą lub ochronną, koniecznie z długimi rękawami i nogawkami



Ochronę głowy



Okulary ochronne właściwe do zagrożenia, chroniące przed cząsteczkami lub zachlapaniem



Obuwie ochronne z podnoskiem



Uwaga! Na terenie zakładu musisz być wyposażony w maskę przeciwgazową z pochłaniaczem wielogazowym typu ABEK

Sygnaly alarmowe

W przypadku wystąpienia awarii zostaniesz o tym powiadomiony:

ALARM!



Komunikatem głosowym z informacją o charakterze zdarzenia oraz właściwym sposobie postępowania



Przerywanym dźwiękiem syreny trwającym 3 minuty

Za pomocą komunikatów dobiegających z samochodów wyposażonych w nagłośnienie

Postępowanie w przypadku awarii

Po ogłoszeniu alarmu zastosuj się do następujących wskazówek:

1. Zejdź z linii skażenia prostopadle do kierunku wiatru
2. Ewakuuj się do najbliższego budynku na jego najwyższe piętro, zamknij drzwi i okna, wyłącz urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, a następnie wezwij pomoc
3. Jeżeli jedziesz samochodem, zatrzymaj go tak, aby nie utrudniać przejazdu służb ratowniczych. Wyłącz silnik, ale kluczek pozostaw w stacyjce. Dalej postępuj jak opisano wyżej
4. W przypadku zarządzenia ewakuacji, wraz z innymi pracownikami zakładu udaj się do wyznaczonego Punktu Zbiórki. Przy wyjściu z terenu zakładu zdej przepustkę jednorazową
5. W razie konieczności użyj posiadanych środków ochrony dróg oddechowych lub zamoczonych w wodzie chustek i innych tkanin
6. Podporządkuj się poleceniom służb ratowniczych
7. Nasłuchuj odwołania alarmu, a w razie ogłoszenia ewakuacji postępuj zgodnie z przekazywanymi wskazówkami



numer alarmowy
71 794 29 98




numer alarmowy
71 794 29 98



numer alarmowy
71 794 29 98



Plan sytuacyjny GRUPY PCC w Brzegu Dolnym



BIURA (wg nr budynku)

- F-8** PCC MCAA
- F-21** LocoChem, LabMatic
- F-22** PCC Apakor
- G-1** LabAnalityka, CWB Partner
- G-2A** PCC Exol
- G-3** Recepcja
- G-5** Biuro Zarządu
- G-5A** PCC IT, PCC CP Kosmet
- G-16** PCC PU
- H-18** Centrum Energetyki
- H-52** Ekologistyka
- L-2** PCC Autochem
- S-6** PCC Packaging
- S-8** PCC Therm
- X-3** Biuro inwestycji, Biuro Zakupów
- CHP** Chemipark

WYDZIAŁY PRODUKCYJNE

- CTP-1** Wydział Produkcji Chloru
- CTP-2** Wydział Produkcji Sodów Kautyzacyjnych
- CTP-3** Wydział Produkcji Tienku Propylenu
- CTP-4** Wydział Produkcji Chlorobenzenu i Kwasu Solnego
- EC** Elektrociepłownia Centrum Energetyki
- ETE-1** Wydział Produkcji Ekoksydatów [PCC Exol]
- ETE-2** Wydział Produkcji Formulacji [PCC Exol]
- ETS-1** Wydział Produkcji Starczanowanych I [PCC Exol]
- ETS-2** Wydział Produkcji Starczanowanych II [PCC Exol]
- FTT-1** Wydział Produkcji Fostropochodnych
- FTT-2** Wydział Produkcji Uniepalniaczy
- KOS** Wydział Produkcji PCC CP Kosmet
- MCAA** Wydział Produkcji kwasu Monochloroocetowego [PCC MCAA]
- PTP** Wydział Produkcji Poliesterów [PCC PU]
- RTP-2** Wydział Produkcji Rokopolii
- RTP-3** Wydział Produkcji Rokopolii Polimerycznych i Rokryli
- THERM** Wydział Produkcji Systemów Izolacyjnych [PCC Therm]

INNE

- BRAMA** Brama Główna (Biuro Przepustek)
- W** Waga do międzywzważeń
- DZ** Dyspozytor Zakładu (tel. 71 794 2441)
- ZSR** Zakładowa Szamba Ratownicza
- CPM** Centralny Punkt Medyczny
- ADAMA** - biura
- DB** DB Schenker Rail Spedkol
- DB** Punkt zbiórki do ewakuacji
- PTP** Myjnia autostystem
- URZĄD** Urząd Celny